

édifice : église St Aignan repère carte : 64	
commune : 91840 Soisy-sur-Ecole mairie - tel : 01 64 98 00 01 fax : web :	
localisation : propriétaire : la commune culte : catholique	
signalétique extérieure : signalétique intérieure :	
éclairage intérieur : sécurité du public :	

ACCESSIBILITÉ :	
Fréquence d'ouverture au public et modalités d'accès : l'église est habituellement ouverte	
signalétique extérieure :	
signalétique intérieure :	<i>une poutre est disposée à l'entrée, avec cette inscription : "poutre ancienne de l'église : elle date de 1116 : expertise officielle"</i>
éclairage intérieur :	<i>2 spots sur les poutres de la nef et éclairage par des allogènes dans le chœur ; sans éclairage l'église est assez sombre.</i>
sécurité du public :	

INTERET DE L'ÉDIFICE								
principaux repères de datation :	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>XII-XIII</td> <td>XV-XVI</td> <td></td> <td>XIX</td> <td>XX</td> <td>siècles</td> </tr> </table>		XII-XIII	XV-XVI		XIX	XX	siècles
	XII-XIII	XV-XVI		XIX	XX	siècles		
Église intéressante par l'histoire de sa construction et ses beaux chapiteaux								
<p><i>Soisy a été érigé en paroisse en 984.</i></p> <p><i>L'analyse des bois des charpentes a permis de dater la construction des travées du chœur, du bas-côté sud attenant et du clocher : elle a débuté vers 1150 et s'est achevée au début du XIIIème siècle. L'ensemble est voûté sur croisée d'ogives, et présente un ensemble de chapiteaux tout à fait intéressant et varié (feuillages, têtes de personnages). Les clefs des voûtes du chœur sont ornées de blasons (trois fleurs de lys ; entrelacs).</i></p> <p><i>La nef et la partie du bas-côté sud attenant correspondent à une extension du XVème siècle. La nef est couverte en berceau (voûte plâtre) avec entrail de charpente apparent. Cette nef, munie de sa propre couverture, et plus large, produit extérieurement un effet de décalage des volumes.</i></p> <p><i>Enfin, vers 1830 divers remaniement ont eu lieu : le clocher a été surélevé, ainsi que la toiture du chœur.</i></p> <p><i>Le contraste entre le chœur, qui formait l'ensemble du vaisseau d'origine, voûté d'ogives, aux nervures colorées, et la nef actuelle avec son couvrement plâtre en berceau produit un effet intéressant, assez caractéristique des églises du Gâtinais. L'église souffre cependant de la disparition de ses enduits lors de la restauration intérieure réalisée au début des années 1980. Des traces de litres funéraires sont encore présentes sur les pieds de gerbes des voûtes et mettent en évidence cette perte.</i></p>								

PROTECTIONS			
Règlements :	POS :	Secteur sauvegardé :	ZPPAUP :
Observations :			
protection M. H. :	Classé	Partie(s) classée(s) :	
	Inscrit	Partie(s) inscrite(s) :	totalité
Non protégé mais compris dans le périmètre de :			
protection au titre des Sites :	édifice en site inscrit	édifice en site classé	
nom du site :	à proximité immédiate d'un site inscrit		

église St Aignan

Soisy-sur-Ecole

PRINCIPAUX MOBILIERS

Mobilier classé

1911

Plusieurs tableaux, inscrits en 1984, dont :
le Christ au jardin des oliviers, Eugène Thirion, fin XIXème siècle
La sainte famille, d'après Raphaël, XIXème siècle
St Aignan, XVIIIème siècle
Un coffret aux saintes huiles en étain, période Louis-Philippe, placé dans l'une des piscines du chevet

Mobilier inscrit

Plusieurs dalles funéraires, qui sont relevées sur le mur nord du chœur

Autre mobilier remarquable

Un christ en croix ancien

Une dalle funéraire médiévale à deux effigies est relevée dans le bas-côté sud (date : 1327).

État des mobiliers et conditions de présentation :

L'église comporte des mobiliers intéressants, mais ne présente pas d'aménagement mobilier particulier, et n'a pas gardé trace des anciens autels.

Une certaine accumulation des panneaux d'affichage à l'entrée

ÉTAT SANITAIRE

RESTAURATIONS ANTÉRIEURES SIGNIFICATIVES :

1983-88 : restauration intérieure, qui a malheureusement conduit au décapage systématique des enduits, pour un effet "à pierre vue". Les voûtes du chœur ont été consolidées par un "corset" béton dans les combles.

ÉTAT ACTUEL :

Couvertures : très bon état

Enduits extérieurs : bon état, récemment refaits, mais zones humides en pied des maçonneries

État intérieur : humidité des sols (pavage terre cuite) ; bon état général

TRAVAUX PRÉVUS :

ABORDS

QUALITÉS :

édifice entouré d'une pelouse, à proximité de la mairie et de la poste ; arbres, sol pavé, massifs de fleurs

DÉFAUTS :

Stationnement : environ 10 places aménagées.

bibliographie spécifique : Église Saint Aignan, Soisy-sur-Ecole, brochure de quelques pages, imprimé, couleur